







# KROSSTECH® | INSTRUKCJA MONTAŻU WIESZAKA LIFT PREMIUM



## Zestawienie elementów:

|                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> Ramię wieszaka<br> 1x | <b>B</b> Profil stalowy<br> 2x | <b>C</b> Mocowanie stalowe<br> 2x    | <b>D</b> Gniazdo<br> 1x          | <b>E</b> Łącznik profili<br> 1x | <b>F</b> Dybel<br> 4x            |
| <b>G</b> Wkręt dybla<br> 4x     | <b>H</b> Śruba M10x30<br> 2x   | <b>I</b> Podkładka kontrująca<br> 2x | <b>J</b> Podkładka zwykła<br> 2x | <b>K</b> Śruba motylkowa<br> 3x | <b>L</b> Deska pomocnicza<br> 1x |

1. Umieść łącznik [E] w profilach [B]x2,
2. Uderz kilkukrotnie całością o dostarczoną w komplecie deskę [L] wykorzystując ją jako podstawę, aż do momentu gdy profile stalowe zostaną trwale połączone [Rys.1], [Rys.2].
3. Na połączone profile stalowe nałóż ramię wieszaka [A], oraz podporę dolnego koła [D] jak na [Rys. 3], dokręcając tymczasowo śruby motylkowe [K].
4. Zamontuj mocowania stalowe [C] przy pomocy śrub [H], uwzględniając odpowiednie położenie podkładki sprężynowej [I], oraz teflonowej [J], [Rys 4].



## Potrzebne narzędzia:



5. Zmontowany wieszak przytóż do ściany używając poziomicy w celu zachowania pionu. Zalecana minimalna odległość od podłoża 10 cm.
6. Oznacz miejsca na otwory.
7. Używając wiertła fi8, wykonaj otwory na głębokość min. 8 cm.
8. W otworach umieść dyble - jeżeli zajdzie potrzeba użyj do tego młotka.
9. Za pomocą klucza 10 mm lub T30 Torx dokręć do ściany wieszak.



Firma KROSSTECH nie ponosi odpowiedzialności w ramach udzielonej gwarancji produktu w przypadku wadliwego montażu, niezgodnego z niniejszą instrukcją.